09/851082

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments
1	BRS	L1	369	369/47.5	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/07/12 10:18	
2	BRS	L2	409	369/47.53	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/07/12 10:18	
3	BRS	L3	411	369/59.11	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/07/12 10:18	

	Error Definition	Errors
1		
2		
3		

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments
4	BRS	L4	0	g1b007/00	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/07/12 10:19	
5	BRS	L5	42747	g11b007/00	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/07/12 10:19	
6	BRS	L6	33264	h04n005/76	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/07/12 10:19	

	Error Definition	Errors
4		
5		
6		

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments
7	BRS	L7	12	((power near5 (monitor$3 detect$4))near8 laser)same derivativ$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/07/12 10:20	

	Error Definition	Err ors
7		